

24

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

# SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE

## PLAN LOCAL D'URBANISME

### ANNEXE DEFENSE INCENDIE

#### PIECE N° 7.4

PLU	PRESCRIT	ARRETE	APPROUVE
<i>Elaboration</i>	25 Juin 2001	29 Mars 2004	18 Mai 2005
<i>Modification</i>	28 Mars 2006	9 Juin 2006	12 Décembre 2006
<i>Révision</i>	8 Juillet 2010	5 Janvier 2011	<b>15 SEP. 2011</b>

UrbAtelier24 - Bureau d'Etudes en Urbanisme -

La Petite Berthonie 24750 Trélissac - 06.86.81.59



Destinataire : Mr le maire

# St Laurent sur Manoire

Date de l'épreuve : 07/05/2009

Par le centre de : PERIGUEUX

Code secteur : 244390

Centre de 1er appel : Périgueux

CARACTERISTIQUES				LOCALISATION	RELEVES			
N°	GENRE	TYPE	DOM	Situation exacte	m3/h	P/D	P/S	Observations
1	PI	100	Pu	Le bourg, allée René Lambert .	102	1		Rien à signaler
2	PI	100	Pu	Entrée du bourg, ancienne RN 89 (côté cimetière)	132	1		Rien à signaler
3	PI	100	Pu	Le bourg, angle rte de Bassillac (entrée pont à droite)	66	1		Voir anomalie(s) ci-dessous Bouchon(s) inexistant(s) 65 mm * <input checked="" type="checkbox"/>
4	PI	100	Pu	Périgord Génie Civil, entrée de l'entreprise .	63	1		Rien à signaler
5	PI	100	Pu	RN 89, entrée D.A.F. .	103	1		Rien à signaler
6	PI	100	Pu	Conserverie foie gras Ets Champion .	98	1		Rien à signaler
7	PI	100	Pu	Hôtel restaurant Le Saint-Laurent .				Voir anomalie(s) ci-dessous Recouvert (terre, végétation, etc...) <input checked="" type="checkbox"/>
9	PI	100	Pu	RN 89, avant la rte de Marsaneix .	69	1		Rien à signaler
12	PI	100	Pu	RN 89, face à la Gare de Niversac carrefour à côté de Pacific	63	1		Rien à signaler
13	PI	100	Pu	Angle route des Chaputs et route le Laurent .	34	1		Voir anomalie(s) ci-dessous Débit insuffisant entre 30 et 60 m3/h <input checked="" type="checkbox"/>
14	PI	100	Pu	Laurent .	53	1		Voir anomalie(s) ci-dessous Débit insuffisant entre 30 et 60 m3/h <input checked="" type="checkbox"/>
15	PI	100	Pu	Le Ranquet .	80	1		Voir anomalie(s) ci-dessous A désherber, à nettoyer <input type="checkbox"/>

Présence sur les lieux :

Sapeur Pompier : Torz/Molénat

Mairie : M. Dougnac

Société fermière :

Date de l'épreuve : 07/05/2009

Par le centre de : PERIGUEUX

Code secteur : 244390

Centre de 1er appel : Périgueux

## CARACTERISTIQUES

## LOCALISATION

## RELEVES

N°	GENRE	TYPE	DOM	Situation exacte	m3/h	P/D	P/S	Observations
8	PI	100	Pu	La Daudie, Centre de Plein Air .	32	1		Voir anomalie(s) ci-dessous Capot défectueux * <input type="checkbox"/> Débit insuffisant entre 30 et 60 m3/h <input checked="" type="checkbox"/>
10	PI	100	Pu	Village de la Daudie .	45	1		Voir anomalie(s) ci-dessous A désherber, à nettoyer <input type="checkbox"/> Débit insuffisant entre 30 et 60 m3/h <input checked="" type="checkbox"/>
11	PI	100	Pu	RN 89, rte de la Daudie .	84	1,5		Voir anomalie(s) ci-dessous A désherber, à nettoyer <input type="checkbox"/> Capot inexistant * <input type="checkbox"/>
16	PI	100	Pu	Angle route de Marsaneix et La Faye .	61	1		Rien à signaler
17	PI	100	Pu	Angle route de Marsaneix et de Porte Corgne	46	1		Voir anomalie(s) ci-dessous Couleur non réglementaire <input type="checkbox"/> Débit insuffisant entre 30 et 60 m3/h <input checked="" type="checkbox"/>
565	PI	100	Pr	Autoroute A89 Aire du Manoire Station service TOTAL (côté self)	56	1		Voir anomalie(s) ci-dessous Débit insuffisant entre 30 et 60 m3/h <input checked="" type="checkbox"/>
566	PI	100	Pr	Autoroute A89 Aire du Manoire Aire de Stationnement A89 (près du bassin d'orange)	50	1		Voir anomalie(s) ci-dessous Débit insuffisant entre 30 et 60 m3/h <input checked="" type="checkbox"/>

Leymarie - Le Sarbier (2010)

Présence sur les lieux :

Sapeur Pompier : Torz/Molenat

Mairie :


Société fermière :

## Légende Domaine

 = Anomalie importante

Dfc	DFCI
Pr	Privé
Pu	Public
Ret	Rétrocédé

# Cne de ST. LAURENT / MANOIRE



## LEGENDE:

- PI 100
- PI 70
- BI 100
- ◌ BI 80
- ◻ PA