

Rapport de contrôle Sandre



Sites hydrométriques de métropole

Producteur : **SCHAPI**

Livraison : **21/04/2017**

Date des contrôles : **15/05/17**

Tests de conformité au scénario d'échange Sandre				
	Type de contrôle	% de sites non conformes*	Commentaires	Bilan
1	Conformité des noms et types de champs	-	Contrôle visuel. Conforme	✓
2	Unicité des codes de sites	0	Conforme	✓
3	Présence des attributs obligatoires	0	Conforme	✓
4	Respect des nomenclatures	0	Conforme	✓
5	Respect des longueurs des attributs	0	Conforme	✓
6	Respect du référentiel des intervenants	99	Une seule erreur qui concerne presque la totalité des sites : « ONEMA - DG » dans le jeu de données, mais « ONEMA DG » dans le référentiel.	✗
Tests de cohérence métier				
	Type de contrôle	% de sites non conformes*	Commentaires	Bilan
1	Unicité des géométrie	0	Conforme	✓
2	Site hors de la zone hydrographique associée	0,1		✓
3	Site à plus de 1 km de la commune associée	1,4	Erreurs liées aux communes dont les codes doivent être mis à jour (communes ayant fusionnées)	✗
4	Site à plus de 50 m du cours d'eau associé	2	Les cours d'eau sont représentés par des lignes sans épaisseurs ce qui induit des erreurs.	✗
5	Site à plus de 50 m du tronçon hydrographique associé	0,7	Les tronçons sont représentés par des lignes sans épaisseurs ce qui induit des erreurs.	✓
6	Site hors de l'emprise de la métropole	0	1 erreur	✓

(*) Tests réalisés sur 3300 sites.